الانار الديديمة

بقايا

المحسرالعباسي

一个一个

(مع ٧ اشكال و٧٤ لوحة)

مطبعة الحكومة _ بغداد



عماماها

(مع ٧ اشكال و٧٤ لوحة)

BIFULINITHECAM EXANDISING - AND SING - AND S

القصرالعباسي

في قلعة بغداد

حالة القصر ، قبل الترميم

داخل قلعة بغداد ، في الزاوية الجنوبية الغربية منها ، ايوان قديم مزخرف الطاق ، من بقايا قصر عباسي ، يعرف بين الناس باسم «قصر المائمون» .

يتصل هـذا الأيوان من طرفيه بسلسلة من الغرف والقاعات والمجازات ، وتتعامد هذه السلسلة ، في الجهة اليسرى من الأيوان ، بسلسلة ثانية ، تنتهي بمجاز مزخرف وحجرة مزخرفة ، تفوق زخرفتها سائر الزخارف الموجودة في الأيوان ، وجميع الزخارف المعلومة في العراق .

غير ان هذه التحجرة المزخرفة ــ مع مجازها البديع ــ كانت محرومة من المنافذ . وكان لا يدخلها النور الطبيعي


الا من الثلمة الحادثة في سقفها المتضعضع ولهذا السبب كان الوصول اليها يستلزم اجتياز دهاليز مظلمة طويلة ، كان المعض الفوانيس والمصابيح . واما تمييز انواع الزخارف التي تزين سقوفها والقسم الاعلى من جدرانها ، ذكان من الامور المتعسرة جدا ولذلك ، فان البعض من العلماء القليلين الذين دخلوا اليها ، وكتبوا عنها ، اعتبروها كرسردان، لا يتم الوصول اليه الا باجتياز بعض الإنفاق التي تمتد «تحت الارض» و

الحجرة والأيوان تتصل بجدار مزخرف قديم ، كما فهمت ان القبة الكبيرة القائمة في الجهة اليمنى من الأيوان. ايضا تستند على حيطان مبئية امام جدران مزخرفة قديمة .

ولذلك ، قررت هدم جميع الغرف والحيطان. المستحدثة ، لاظهار الجدران القديمة وتقويتها ، وباشرت في تنفيذ هذا القرار من فورها · كما رفعت جميع الانقاض المتراكمة ، التي كانت قد كونت طبقة سميكة ، لا يقل معدل ثخنها عن المتر ونصف المتر في معظم اقسامها · و بعد ذلك حفرت بعض المحلات ، فاظهرت بعض الاساسات العائدة الى الافسام المتهدمة ، فتوصلت بهذه الصورة الى معرفة مخطط القصر الاصلي وتقسيماته الداخلية ، معرفة اكيدة ·

(انظروا الى الشكل (١) في الصفحة ٤) ٠

كانت القلعة في العهد العثماني ثكنة للمدفعية ، وهذا القسم منها كان مذخرا للعتاد الحربية ولا شك في ان استعمال البناية لمثل هذه الغاية كان قد استلزم سد بعض الأبواب والمنافذ القديمة عن طريقة بنائها ،



ا ایوان سر میخطط القصر (خکل ۱) - میخطط القصر ق : قاعات - م : ما بین و مدخل - نارة بالآجر والجس ، وطورا بالآجر والطين رواستحداث بعض الابواب والمنافذ _ عن طريق ثقب الجدران القديمة ، تارة بصورة منتظمة ، وطورا بصورة غير منتظمة _ كما كان استلزم تشيد بعض الجدران والقب الجديدة _ بعضها مستند على اساسات قديمة ، و بعضها مشيد على اساسات قديمة ، و بعضها مشيد على اساسات قديمة ، و بعضها في البناية تشابكا عجيبا ، فتباعد المتجموع عن هياته الاصلية تباعدا كبيرا ،

فقد تبين خلال اعمال الصيانة التي قامت بها دائرة الآثار القديمة ، ان المباني الموجودة كانت محصول . ثلاثة ادوار اساسة ، تفصل بين الاول والاخير منها مدة لا تقل عن سعة قرون :

- (آ) الايوان وغرف وقاعات القصر الأصلية ٠
- (ب) البرج المستحكم الذي شد ــ على ما يظهر ــ بعد شيوع استعمال المدافع، والالات النارية ·
- رج) الميخازن والغرف والقبب التي اضيفت الى بقا با القصر في العهد العثماني، بعد التنظيمات العسكرية.

فقد هدمت دائرة الآثار جميع الاقسام المستحدثة في الدور الاخير ، غير انها حافظت على البرج المستحكم ، لانها تاكدت من ان بنايته قديمة ايضا ، ولو كانت احدث من بناية القصر ، كما لاحظت انه مشيد بصورة مستقلة عن القصر ، دون ان يغير من تقسيماته واجزائه الاصلية شيشا ،

ان رفع الحدران المستحدثة ، وتتبع اساسات الجدران المتهدمة ، اظهرا بكل وضوح ، ان القسم الامامي من الايوان كان ينتهي ببابين جانبيين ، وان هذين البابين كانا يتصلان برواق مزخرف طويل ، يدور حول الصحن ، وينتهي بالحجرة المزخرفة القائمة الى الآن ، والتي كانت تظهر كسرداب مظلم قبلا ،

وخلال ترميم جدران هذه الحجرة المزخرفة ورفع الرقع المستحدثة فيها ، ظهر في الجهة الشطية منها بقايا فتحة قديمة ، لم يعرف في بادى الامر فيما اذا كانت في الاصل محل باب او شباك ، لانها كانت متصلة بجدار

حديث متين ، يحمل احدى القب الكبيرة العائدة الى المباني العسكرية المستحدثة التي كانت لا تزال تحت استعمال المجيش فعلا .

نقد استحصلت الدائرة موافقة وزارة الدفاع على هدم القبة مع الجدران التي تسندها ، بالرغم من متانتها ، واستفادة الجيش منها ، و بعد الهدم ، تبين لها بان الفتحة المذكورة كانت باباً ، وان الباب المذكور كان مدخل القصر ، من جهة الشط ، فالداخل الى القصر من هذا الباب ، كان يجد نفسه امام «ما بين» مزخرف ، فكان يستطيع ان ينتقل من هذا المابين الى القاعات الخلفية ، يستطيع ان ينتقل من هذا المابين الى القاعات الخلفية ، او الى الرواق المحيط بالصحن ، كما كان يستطيع ان يستطيع ان يصل الى الايوان نفسه ، تحت ظلال هذا الرواق .

ان اللوحة (٤٦) تبين مخطط بقايا القصر قبل تجريدها من المباني المستحدثة ، واللوحة (٤٧) تبين مخطط البقايا بعد هدم ورفع المباني المستحدثة .

تقسيمات القصر

١ ـ الايواد

ان ابرز واهم اقسام القصر ، هو «الايوان» ، وهو بمثابة «قاعة كبيرة» مفتوحة منجهتها الامامية فتحة تامة ، يبلغ عرض هذا الايوان نحو خمسة امتار ، وطوله ثمانية امتار ونصف ، واما سقفه البيضي ، فيرتفع عن الارض اكثر من تسعة امتار (لوحة ا و ۲ و ۳) ،

والقسم الاعلى من جدران هـذا الايوان مسور بزخارف بديعة ، حتى اعلى السقف ، غير ان القسم المزخرف من المجدران يبرز عن اسفلها على شكل افرين جميل ، يبدا من علو ثلاثة امتار ونصف .

كما ان القسم الامامي من جداري الايوان يرجع البي الوراء، نحو اربعين ستمترا على طول متر واحد، وهذا القسم المتراجع يصعد على طول السقف، فيكتون


امام الايوان نطاقا منخفضا ، مزخرفا بزخارف خاصة ، يزيد في جمال المجموع زيادة بارزة ·

والزخرفة التي تستر هذا النطاق الامامي ، تنزل الى ما تحت مستوى الافريز الذي ذكرناه آنفا ، حتى تتصل بطاقين صغيرين ، يعلوان بابين جانبيين ، يكونان بمثابة قاعدتين الى هذا النطاق المزخرف .


٣ _ الصحن الرواق

ان فتحة هذا الايوان البديع تتصل بصحن مستطيل قليلا ، (طوله ٥ ٢١ وعرضه ٢٠ امتار) ٠ كان هذا الصحن محاطا برواق ذي طابقين ، وكان تنفتح وراء طوق هذا الرواق ابواب الغرف ، من ارضية وفوقانية ٠ غير ان في بعض الجهات ، يتحد الطابقان لتكوين قاعات مرتفعة ، مثل الايوان (انظروا المقاطع في الاشكال ٢ و٣ و ٤ المدرجة في الصفحات ١٠ ، ١١ ، ١١) ٠


ان اكثر الاقسام القائمة الآن تقع في الجهة الجنوبية من القصر وتعدود الى الضلع الجنوبي من الصحن ، واما البعض منها فتقع في الجهة الشرقية منه .



(شكل ٢) – مخطط ومقطع الاقسام القائمة في الجبهة الشرقية تقابل الغرفة (ب ١) والايوان (أ) والغرفتين (ب ٢ و٣) والقاعة (ق ٦) من المخطط المدرج في الصفحة ٤



(شكل ٣) _ مخطط ومقطع قسم من الجبهة العجنوبية تقابل الغرف (ل ١ _ ٤) والقاعتين (ق ٣ ، ٤) من المخطط المدرج في الصفحة ٤



(شكل ٤) مخطط ومقطع الاقسام القائمة في الزاوية الغربية الجنوبية

تقابل المابين (م) والقاعتين (ق ١ و٢) من المخطط العام المدرج في الصفحة ٤ (14)

٣ - الضلع الجنوبي

يتا لف القسم الجنوبي من سبع غرف صغيرة (عرضها ٣٦٣٢ طولها ٨٠ر٣) (ل ١-٧ في المخطط المدرج في الصفحة ٤) وكان يعلو كل واحدة من هذه الغرف غرفة فوقانية ، جدران وسقوف الاربعة منها لا تزال قائمة الى الآن .

واما الرواق الذي كان يتقدم ابواب هذه الغرف ، فكان يستند على ثمانية اعمدة ، يبلغ نخن كل واحدة منها (٥ ار١) مترا ، والفاصلة بين كل اثنين منها مترين ، والبعد بينها وبين جدار الغرف الامامي في الطابق الارضي (١٠١٠) مترا .

ان سلسلة هـــذه الغرف السبع ، تنتهي في طرفيها بمعجــازين جانبيين (عرض كل منهمــا ٧٠ر١ ، طوله وارتفاعه ٨٨ر٤ امتار) .

وهذان المجازان يتصلان بدهليز طويل ومرتفع ، يمتد خلف سلسلة الغرف ، متوازيا ومتناظرا للرواق الذي امامها (عرض الدهليز ١٦٨ ، طوله ٢٦٥٢ ، ارتفاعه ٢٠٧٠ امتار) .

..... () ٤)

ويقوم خلف هذا الدهليز الطؤيل اربع قاعات كلها مرتفعات:

ابعاد الأولى من جهة الشرق (ق٥ في المخطط المدرج في الصفحه ٤) ٨٠٨٠ × ٢٠٠٤ وابعاد الشانية (ق٤) ٨٥٠ × ٢٠٨٠ والثالثة (ق٤) ٨٥٠ × ٢٠٤٠ والمالثة (ق٣) ٨٥٠ × ١٥٠٠ والرابعة (ق٥) ، ٥٤٠ × ٢٠٤٠ امتار ، واما ارتفاع جميعها فيناهز التسعة امتار ،

وعدا ذلك كله ، فان المجاز الجانبي الذي يقع في الحجهة الغربية من هذه الغرف ، يتصل بدهليز مزخرف ، ذي ثلاثة اضلاع ، يحيط بحجرة مزخرفة ، من جهاتها الثلاث (م في المخطط المدرج في الصفحة ٤) . ولهذا الدهليز خمسة ابواب :-

الأول، في الزاوية الشرقية النجنوبية، يتصل بالمجاز النجانبي الغربي المبحوث عنه آنفا .

الثاني، في الجهة الجنوبية، ينفتح على قاعة ملاصقة بالقاعة الغربية من سلسلة القاعات التي ذكرناها آنفا (ق) - ابعادها ۲۰ر٤ × ۲۰ر۰) .

الثالث ، من الجهة الغربية ، ينفتح على الحارج ، ويكون مدخل القصر من جهة الشط · ويقابل مشكاة الحجرة المزخرفة تماما ·

الرابع ، في الجهة الشمالية ، يوصل الى قاعة كبيرة ، لم يبق منها شيء غير الأساسات .

والخامس ، في الزاوية الشمالية الشرقية ، يفضي الى الرواق فالصحن .

يظهر من ذلك ، ان هذا الدهليز وهذه الحجرة بمثابة «ما بين» يوصل بين مدخل القصر الشطاني و بين اهم اقسامه المختلفة •

٤ ـ الضلع الغربي

اما الاقسام القائمة في الضلع الغربي فهي (راجعوا المخطط المدرج في الصفحة ٤) :_

اولا ــ الايوان (ا^ع) الذي يقع في سـط الضلع، بطبيعة البحال.

ثانيا _ غرفتين صغيرتين (ب١، وب٢) في طرفي هذا الأيوان (عرض كل منهما ٥٣٠٢م) ٠

ثالثاً لَ غَرْفَةُ صغيرة (ب٣) ، في شمال الغرفة المذكورة آنفا (عرضها كذلك ٣٥ر٢م) .

رابعا _ قاعة مرتفعة (ق٦) في شمال الغرفة الاخيرة (طولها ٤٠٠٠م، عرضها ٤٠٠٠ في نصفها الاول و ٨٠٣ في نصفها الثاني) .

وتعلو الغرفتين الواقعتين في شمال الايوان غرفتان فوقانيتان · غير ان الغرفة التي كانت تعلو الغرفة الجنوبية ، منهدمة تماما ·

ان الغرفتين الكائنتين في طرفي الايوان (ب١.وب٢) تمتازان عن سائر الغرف، اولا بوجود شاك فوق بابهما، وثانيا بوجود آثار بعض الاقواس والطوق في جدرانهما ان هذه الا ثار تدل دلالة واضحة ، على ان هاتين الغرفتين كانتا محل درجين موصلين الى الطابق الثاني .

واما القسم الجنوبي من هذا الضلع ، فلم يبق منه شيء سوى الجدار الداخلي ، مع هذا ، لا مجال للشك في ان هذا القسم كان مبنيا ، اما بصورة متناظرة مع القسم الشمالي القائم من هذا الضلع ، واما بصورة متناظرة مع القسم الغربي القائم من الضلع الجنوبي .

اننا نميل الى ترجيح الاحتمال الثاني و وذلك لانه لا يوجد في العجدار القائم آثار باب متناظر مع باب القاعة الكائنة في منتهى الضلع الغربي (ق٦) وغير انه يوجد عقد مشكاة أم متناظر ومشابه لعقد المشكاة الموجود في منتهى العبوبي (م) و

وعلى هـذا الفرض يمكننا ان نقول انه كان في القصر مدخلان ، يقع احدهما في جهة الشط ، ويفضي الى العديقة الشطانية فالرصيف ، ويقع الثاني في جهة الشرق ، ويفضي الى العديقة الداخلية ، وربما الى حوش العرم ،

ان قيام بناية وزارة الدفاع الحالية في هذه الجهة ، لم يترك امام دائرة الآثار مجالاً للتنقيب فيها ، بقصد اظهار الحقيقة في الحالة الحاضرة ، غير ان آثار الاسس البارزة بالقرب من بناية الوزارة المذكورة ، تزيد في احتمال صحة هذه الفرضة ،

٥ - الضلع الشمالي

اما الأقسام القائمة في الضلع الشمالي فعبارة عن غرفة صغيرة (ل٩) شبيهة بالغرف السبع القائمة في الضلع

الجنوبي (عرضها ٣٣٢ ، طولها ٨٠٣ م) • وجدران غرفة ثانية مثلها تماما (ل ٨) •

وهناك بقايا جدران واساسات ، تدل كلها على ان هذا الضلع كان منقسما الى سلسلة غرف ارضية وفوقانية ، كالغرف القائمة في الضلع الجنوبي ، باستثناء المجازين الموجودين في ذلك الضلع . كما ان ابواب هذه الغرف ايضا كانت تنفتح على رواق طويل ، يستند على ثمانية دعامات .

٦ - الضلع الغربي

واما الضلع الغربي ، فالقسم القائم منه عبارة عن دهليز المابين ، الذي يقع في ملتقى هذا الضلع مع الضلع الجنوبي .

غير ان الحفريات التي جرت في هذه الجهة اظهرت اساسات قاعة كبيرة ، مع اساسات بعض الغرف ، وهذه القاعة الكبيرة كانت تقع في الجهة المقابلة للابوان ، وتتصل بدهليز المابين ، وكان طولها يناهز ال ١٢٠٨٠ ، وعرضها ال ١٥٠٠ امتار ،

ونستطيع ان نقول انها كانت تحمل طاقا ضخما ، نظرا الى تنخن اساساتها ، (عرض الاساس الشرقي ٢٧٧٧ ، وعرض الاساس الشرقي وعرض الاساس الغربي ١٠١٠ م) غير اننا لا نسطيع ان نجزم في عدد واشكال منافذها ومداخلها ، نظرا لفقدان معالمها .

الاقسام الاخرى

يجب ان يلاحظ ان جميع الاقسام التي ذكر ناها آنفا _ من قائمة ومنهدمة _ تجتمع حول صحن واحد و فيمكننا ان نقول ، انها تعود الى حوش واحد و وبما ان حتى البيوت الاعتيادية تتائف من حوشين على الافل ، لا مجال للشك في ان القصر كان موئلفا من عدة احواش وان المجموع الذي وصفناه آنفا ، لم يكن الا من بقايا حوش واحد من تلك الاحواش العديدة و فكان يتصل باقسام اخرى ، تجتمع حول احواش مستقلة عن هذا الحوش ، بطبيعة الحال و الحواش مستقلة عن هذا الحوش ، بطبيعة الحال و العديدة و المعديدة و المعديدة و المعديدة و الحوش ، بطبيعة الحال و العديدة و المعديدة و المعديدة و العديدة و المعديدة و العديدة و العديدة

فيجدر بنا ان نتساءل: في اية جهة كانت تلك الاقسام؟

ليس لدينا الآن من الدلائل ما يتخولنا حق الجزم في هذا الباب • غير ان الدلائل الموجودة تكفي لحملنا على الظن _ ظنا قويا _ بان الاقسام الاخرى من القصر كانت تمتد نحو الغرب من جهة و نحو الشمال من جهة اخرى • وكانت تتصل مع القسم الذي وصفناه آنفا ، في زاويته الغربية الشرقية الجنوبية من جهة ، وفي زاويته الغربية الشمالية من جهة ، وفي زاويته الغربية الشمالية من جهة اخرى •

وذلك للسبين التاليين:

اولا _ يشاهد في العجهة الشرفية العجنوبية من القصر ، آثار جدار طويل ومجار مهمة ، مما يدل على انه كان يقوم هناك بعض المباني التي ضاعت معالمها تحت اسس وزارة الدفاع الحالية ،

ثانيا _ يشاهد في الشط، وقت القيظ، في محاذاة مدخل القصر الذي بحثنا عنه، انقاض مسناة قديمة، تبعد عن المسناة الحالية نحو متر ونصف متر، كما تبعد عن مدخل القصر نحو خمسين مترا.

وزد على ذلك ، يشاهد على بعد مائة متر من هـذه الانقاض بقايا اخرى من المسناة القديمة ، بعض اقسامها

قائمة في محلها، مع فتحة منتظمة، تدل على انها كانت محل النزول الى الشط والصعود منه (انظروا الى اللوحتين ١٤ و٢٤) .

ان وجود هذه المسناة مع هذا المدخل ، على بعد يتجاوز المائة متر من المدخل التحالي ، لا يترك مجالا للمثك في ان تلك العجهة ايضا لم تكن خالية من المباني ، وان كانت معالمها قد انطمست تحت اسس المباني المتفرقة المشيدة هناك بقصد خدمة حاجات العجيش المتنوعة .

مواد البناء وطرز البناء

ان جميع اقسام البناء مشيدة بالآجر (الطابوق) · حتى ان الطوق والسقوف ايضا معقودة بها ·

وهذه العقادات مشدة على احدى الشكلين التاليين بوجه عام (لاحظوا المقاطع ٣،٤، ٥ في الصفحات ٩، ١٠ ا ، ١١) :-

(اع) الشكل المعروف بين البنائين باسم «الدور»، والذي يشبه مقطع نصف البيضة .

(ب) الشكل المعروف بين البنائين باسم «المدني» ، والذي يشبه مقطع سلة مسطحة القعر ، مقوسة الجانبين والنه سقف الايوان وسقوف المجازات كلها من النوع الأول و واما سقوف الغرف والقاعات ، فجميعها من النوع الثاني و الماني و النه النه النه النه النه و الشاني و النه و النه النه و الشاني و النه و النه

ان اكبر الطوق المعقودة على الشكل الاول ، يشاهد في الايوان ، اذ ان هذا الطاق معقود على جدارين ، يبعد احدهما عن الأخر نحو خمسة امتار .

واما اكبر السقوف المعقودة على الشكل الثاني ، فيشاهد في القاعة المرقمة (ق٤) • اذ ان سقف هذه القاعة ، يعلو فوق جدارين ، يبعد احدهما عن الآخر ، نحو ٢١ر٥ امتار • واما عقود الابواب ، فانها تجمع الشكلين بوجه عام • اذ ان كل باب يتائلف من طاقين : الخارجي منهما على شكل «الدور» والداخلي منهما على شكل «المدنى» •

واما عقادات الرواق ، فلا شك في انها ايضا كانت تجمع الشكلين : اذ كان يوجد امام كل باب قبة مقعرة ، وكان يمتد بين كل قبتين متواليتين سقف مسطح منخفض وكان تتصل هذه القبب والسقوف ، بطوق الابواب وجدران الرواق ، بواسطة سلسلة من المقر نصات .

الزخارف


ان الزخارف التي كانت ولا تزال تزين جدران وسقوف بعض اقسام البناء ايضا مصنوعة من الآجر ·

والدقة والكثرة التي تمتاز بها هذه الزخارف حملت بعض العلماء على الاعتقاد بانها مصنوعة من الجص والستوك ، ومصبوبة بواسطة قوالب خاصة ، غير ان التدقيقات الواقعة لم تترك مجالا للشك في ان هذه الزخارف كلها من الا جر بدون استناء ،

ان جميع تلك السقوف والسطوح والمقرنصات المزخرفة ، تتكون من تلاصق قطع من الآجر ، مختلفة الاشكال والحجوم ، كل واحدة منها محفورة ومنقوشة



آشكل ٥) - نماذج من قطع الآجر الزخرفي التي ظهرت من بين الانقاض



(شكل ٦) _ نماذج من قطع الآجر الزخرفي التي ظهرت من بين الانقاض

..... (٢٦)



(شكل، ٧) _ نماذج من قطع الآجر الزخرفي التي ظهرت من بين الانقاض

بنقوش خاصة · ان الصور المدرجة في الصحائف ٢٤ و٢٦ تجمع بعض النماذج من قطع الا جسر المزخرف التي ظهرت من بين الانقاض ، وتكفي لاعطاء فكرة عامة عن كيفية تكوين الزخارف بواسطة مثل هذه القطع ·

ان الاشكال التي تتكون من تلاسق هذه القطع ، هندسية بوجه عام • واما النقوش المحفورة على كل قطعة منها ، فهي زهرية على الاكثر • فاشكال الزخارف الموجودة يمكن ان تتلخص بكلمة وجيزة : زخارف هندسية ، كل جزء من اجزائها ايضا مزخرف بنقوش ، تارة هندسية وطورا زهرية • (لاحظوا بوجه خاص ، تارة هندسية وطورا زهرية • (لاحظوا بوجه خاص ، تارة مندسية وطورا زهرية • (لاحظوا بوجه خاص) • الالواح ، ٢ ، ٧ ، ٨ ، ٩ و١٥ ، ١٤ ، ١٥ ، و٢٠) •

ان معظم قطع هذا الآجر الزخرفي مسطحة ، غير انهبها تلتحم بعضها مع بعض بواسطة قطع رقيقة ، تقع زخرفتها على تخنها لا سطحها العريض .

· وكثيرا ما تبرز حافات هذه القطع الرقيقة عن سطوح القطع التي تقع بينها، ممنا يجعل الزخارف كثيرة

(۲۸) (۲۸)

النتوء، كانها محفورة في الخشب الى اعماق مختلفة ، (لاحظوا بوجه خاص الالواح ١٣ و٨ و٣) .

وتكون هذه القطع في بعض الجهات منحنية السطوح، تقع نقوشها على سطوحها المقعرة • فتتكون بتلاصقها وتراصفها مقرنصات وقبب مزخرفة ، في غاية البداعة والاتقان • ان اجمل المقرنصات تحتمع في المابين المقابل للمدخل (لاحظوا الالواح ١١ و١٢) وزاوية الرواق المتصلة بالايوان (لوحة ٢٤) واما اجمل القبب فتشاهد في زوايا الرواق (لوحة ٢٣ و٢٥) •

ان التنوع الذي يشاهد في طراز زخرفة الا جر في هذا القصر يبلغ الى درجة محيرة جدا: فمن تزيينات هندسية بحته (لوحة الله الله تزيينات زهرية بحته (لوحة الله و ۱۸) ، وزخارف مكونة من امتزاج هذين النوعين من الاشكال التزيينية (لوحة ۱۳) ، ومن تزيينات تحاكي الطنافس المنسوجة (لوحة ۱۱) ، الى مقر نصات تشابه الاحتجار المنحوتة (لوحة ۱۱) ونقوش تماثل الاخشاب المنقورة (لوحة ۱۱) تتنوع الزخارف من ناحية الى

ناحية ، وحتى في الناحية الواحدة ، من بقعة الى بقعة ، بصورة عجيبة •

والدقة المبذولة في هذه الزخارف ـ علاوة على تنوعها ـ تكسب هذا القصر ، مكانة فنية خاصة ، باعتبار زخرفة البناء .

توجد في اقطار العالم المختلفة ، قصور كثيرة ، عربية وغير عربية ، مزدانة بزخارف بديعة ، مصنوعة من الحجيس او النولاج الحجيس او الخشب ، مكونة من الجبسين او الزلاج (الكاشاني) ، غير انه لا يوجد قصر او معبد بلغت فيه «الزخرفة بواسطة الا جر» الى هذا الحد من «التنوع في الفروع مع البداعة في المجموع » ،

ان الزخارف الباقية على طاق الايوان الشمالي من المستنصرية، (الذي كان فرنا للكعك الى وقت قريب) عناهي زخارف هذا القصر، من حيث الاتقان في زخرفة الاسجر ، غير انها تبقى بعيدة عنه من حيث التنوع والابداع في هذه الرخرفة ،

فيمكننا ان نقول: أن ما نبقى من الفصر العباسي في بغداد، يمتاز بهذا الاعتبار عن جميع المباني المعلومة، في العراق وفي خارج العراق: فانها تعد من اهم المباني الاثرية ولانها تمثل «الدرجة القصوى» التي وصل اليها فن البناء في «زخرفة الآجر» •

عهد بناء القصر

الى اي عهد يرجع تاريخ بناء هذا القصر المهم ؟ ليس لدينا _ مع الاسف _ معلومات اكيدة عن هـ ذه القضية .

لان كتب التاريخ المعلومة ، لم توضح مواقع القصور وتقسيماتها بالضبط اللازم · كما انه لا يوجد في القصر كتابة واحدة تدل على تاريخ بنائه ، او على واقعة من الوقائع التي حدثت فيه · ولم يظهر بين انقاضه ايضا ، شيئا مكتوبا ، سوى قطعة آجر مكسورة ، كتب عليها _ بين زخارف زهرية _ (ذلك في) ان قسم التاريخ من هذه

الكتابة مفقود ، كما ان شكل الزخرفة التي عليها تدل على انها متأخرة عن البناء ، فلا سبيل لمعرفة تاريخ البناء ، سوى الاستدلال من الموقع ومن طراز الزخرفة والبناء ،

لقد اصطلح الناس على تسمية القصر ، باسم «قصر المائمون» غير انه لا مجال للشك في انه متأخر عن عهد المائمون كثيرا • لان الاشكال الزخرفية المعلومة في عهد المائمون ، وفي العهود التي تليه ، بعيدة جدا عن زخارف هذا القصر • فان قصور الخلفاء في سامراء كانت مزينة بزخارف جبسية ، مع انها كانت منية بالاجر • فلا شك في ان القصر الموجود في القلعة احدث من قصور سامراء باجمعها •

كما انه لا مجال للشك في ان انواع الزخرفة المشهودة هناك مما لا يمكن ان تتكون عن طريقة زخرفة الا جر مباشرة ، بل انها من الاشكال التزيينية التي تولدت من استعمال مواد زخرفية اخرى _ كالاحجار والاخشاب _ والتي انتقلت منها الى الا جر ، بعد تكاملها .

وبهذا الاعتبار، يسوغ لنا ان نجزم بان بناء القصر يعود الى اواخر العهد العباسي، لا اوائله • وانه لا يتقدم على تاريخ بناء المستنصرية بكثير من عقود السنين •

ولا يستبعد ان يكون ـ والحالة هذه ـ من المباني التي شيدت في عهد المخليفة الناصر لدين الله ·

فهرست الالواح

الحارجة عن المتن

الايواد

	وحة
منظر عام للايوان	-
منظر جانبي	Y
منظر القسم الامامي	٣
منظر الزاوية الخلفية	٤
تفاصيل الزخارف في اسفل النطاق	٥
تفاصيل الزخارف في اعلى النطاق	٦
تفاصيل الزخارف في الطاق	٧
تفاصيل الزخارف في زاوية الطاق	٨
تفاصيل الزخارف في قلب الطاق	1
المدخل والمابين	
مداخل المابين	١.
مقر نصات السقف المقابل للمدخل	11
مقرنصات الزاوية	17

(ب)

لوحة زخارف السقف ١٤ سقف المجاز المجاز ١٥ نخارف فوق باب المجاز ١٦ زخارف فوق باب المجاز الجانبي ١٦ زخارف فوق طاق المجاز ١٨ زخارف فوق طاق المجاز ١٨ زخارف فوق طاق الما بين ١٩ زخارف المشكاة

٢٠ زخارف سقف المجاز الجانبي

الرواق

بقايا زخارف ، على جدار الرواق وما تبقى من سقفه:

٢١ في الزاوية الشرقية السمالية
٢٢ في الزاوية الشرقية الجنوبية
٢٤ في الزاوية الجنوبية الغربية
٢٤ في الزاوية المتضلة بالايوان
٢٠ على بقايا السقف
٢٢ على بقايا السقف!
٢٧ على بقايا السقف
٢٧ على بقايا السقف
٢٨ على بقايا السقف
٢٨ على بقايا السقف
٢٩ تفاصيل بعض الزخارف
٣٠ تفاصيل بعض الزخارف

لوحة

٣١ تفاصيل بعض الزخارف

٣٢ تفاصيل بعض الزخارف

٣٣ تفاصيل بعض الزخارف

مناظر عامة

٣٤ منظر عام ، ما خوذ سنة ١٩٢٣ مناظر ما خوذة قبل هدم الاقسام المستحدثة :

ه ٣ الجبهة الشرقية

٣٦ الجبهة الجنوبية

٣٧. الزاوية الشرقية الجنوبية

مناظر ما خوذة بعد رفع المباني المستحدثة:

٣٨ الجبهة الشرقية

مناظر ما خوذة بعد اعمال التقوية والصيانة :

٣٩ الجبهة الشرقية

ن عن الزاوية الشرقية الجنوبية

٤٣ الرواق الشرقى

ن ٤٤ الجبهة الجنوبية

ه ٤ الزاوية الجنوبية الغربية

مناظر المسناة

لوحة بقايا المسناة القديمة لا يقايا المسناة القديمة لا يقايا المسناة القديمة

المخططات

د مخطط بقایا القصر ، قبل رفع المبانی المستحدثة
 د مخطط بقایا القصر ، بعد رفع المبانی المستحدثة

فهرست الاشطال

المطبوعة مع المتن

شكل ١ صفحة ٤ مخطط القصر ، كما هو الان

شكل ٢ صفحة ٩ مقطع ومخطط الضلع الشرقي

شكل ٣ صفحة ١٠ مقطع ومخطط قسم من الضلع الجنوبي


شكل ٤ صفحة ١١ مقطع ومخطط الزاوية الجنوبية الغربية

شكل ٥ صفحة ٢٤ نمآذج من قطع الآجر المزخرف التي ظهرت من بين الانقاض

شکل ۲ صفحة ۲۵ نماذج اخرى

شکل ۷ صفحة ۲٦ نماذج اخرى


ملحوظة ـ ان دائرة الآثار استسرت على اعسال الحفر والتقوية بعد اخذ هذه المخططات والصور ايضا ، فقد الطهرت الاساسات العائدة الى الضلع الغربي ، كما انها بررزت الدعائم التى كانت تحمل الاروقة ،



منظر عام للايوان Vue générale de l'Iwan. General view of the Iwan.




منظر جانی Vue latérale. Lateral view.



منظر النسم الأمامي Vue de la partie antérieure. View of the anterior part.


IV




منظر الزاوية الخلفية Vue de l'angle postérieur. View of the posterior angle.

تفاميل الزخارف Détails des ornements. Details of ornaments.

VI



تفاصيل الزخارف Détails des ornements. Details of ornaments.



تفاصيل الزخارف Détails des ornements. Details of ornaments.




تفاصيل الزخارف Détails des ornements. Details of ornaments.


IX




تفاصيل الزخارف Détails des ornements. Details of ornaments.



ابن البن البن Les entrées du Mabein. The docrways of the Mabein.




مقر نصات السقف Les stalactites du plafond. — The stalactites of the celling.




راویه من القر ممات Un coin à stalactites. — A stalactitic angle.

زخارف السين Les ornements du plafond. — The ornaments of the ceiling.




Le plafond du couloir. — The ceiling of the corridor.

10




زخارف فوق باب الحجاز


Ornements au-dessus de la porte du couloir. Ornaments above the corridor gate.



Ornements au-dessus de la porte laterale. Ornaments above the side gate.



Ornements au-dessus de l'arcade du couloir. Ornaments above the corridor archway.




ر خارف نوق الطاق Ornements au dessus de l'arcade. Ornaments above the archway.




Les ornements de la petite niche.
The ornaments of the small niche.

Y .



وخارف سقف الحجاز الجانبي
Ornements de la voûte de couloir latéral.
Ornaments of the arch of the lateral couloir.



قايا زخارف على جدران الرواق (في الزاوية الشرقية التبالية) (في الزاوية الشرقية التبالية). « (في الزاوية الشرقية التبالية).



رقايا زخارف على جدران الرواق (في الزاوية الصرقية الجنوية). Restes d'ornements sur les murs de la galerie (à l'angle Sud-Est). nains of ornaments on the walls of the gallery (south-eastern angle).

Restes d'ornements sur les murs de la galerie (à l'angle Sud-Ouest).
Remains of ornaments on the walls of the gallery (south-western angle).

XXIV




بقایا زخارف علی جدران الرواق وسقفه (فی الزاویة المتصلة بالابوان)

Restes d'ornements sur les murs et le plafond de la galerie (à côté de l'Iwan).

Remains of ornaments on the walls and the ceiling of the gallery (at the side of the Iwan).



هن بقايا سقف الرواق Restes du plafond de la galerie. Remains of the gallery roof.



Restes du plafond de la galerie.
Remains of the gallery roof.



Restes du plafond de la galerie. Remains of the gallery roof.



Restes du platond de la galerie. Remains of the galiery roof.



تفاصيل زخارف الرواق Détails des ornements de la galerie. Details of the ornaments of the gallery.

Defails des ornements de la galerie

_

41



تفاصيل زخارف الرواق Détails des ornements de la galerie. Details of the ornaments of the gallery.



Détails des ornements de la galerie.

Détails of the ornaments of the gallery.

XXXIII



Détails d'ornements de la galerie.

Détails of the ornaments of the gallery.



Vue prise en 1923.

General view of the Iwan (taken to 1923).

نظر ماخوذ قبل حدم الاقسام المستعدة (الجبهة الشرقية) لانسام المستعدة (الجبهة الشرقية). لاند prise avant la dégagement (façade de l'Est). View taken before disengagement (eastern façade).

اخرد قبل مدم الاقسام السحدة (الجبة الجنوبية) Vue prise avant le dégagement (façade du Sud).

View taken before the disengagement (southern façade).



View taken before the disengagement (south-eastern angle). مأخوذ قبل عدم الاقسام المستحدثه (الزاوية الشرقية الجنوبية) Vue prise avant le dégagement (ا'angle Sud-Est).




المُوذَ بِمَدُ رَفَعُ الْمَالَقُ السَسَمَدَةُ (الجُمِهُ السَمِودَ مَا رَفِع المَارِقِ المُسَادِةِ المُعرِقِة Vue prise après le dégagement (façade Est). View taken after the disengagement (enstern façade).

منظر مآخرة بعد أعمال التقوية والصيانة (الجبهة المسرقية). Vue prise après le dégagement et la consolidation (façade Est). View taken after the disengagement and preservation (eastern façade).



w taken after the disengagement and preservation (south-eastern angle). ue prise après le dégagement et la consolidation (l'angle Sud-Est). منظر مأخوذ بعد أهمال التقوية والصيانة (الزاوية المرقبة الجنوية)

٤١



بقايا المسناة القدعة Restes de l'ancien quai. Remains of the ancient quay.



بقايا السناة القدعة Restes de l'ancien quai. Remains of the ancient quay.

24



منظر مأخوذ بعد أعمال التقوية والصيانة (الرواق الشرقي)

Vue prise après le dégagement et la consolidation (la galerie de l'Est). View taken after the disengagement and preservation (Eastern gallery).


منظر مأخوذ بعد أعمال التقوية والصيانة (الجبهة الجنوية).

Vue prise après le dégagement et la consolidation (façade du Sud).


View taken after the disengagement and preservation (southern façade).



prise après le dégagement et la consolidation (l'angle Sud-Ouest). aken after the disengagement and preservation (south-western angle). Vue p



Le plan des restes du Palais avant le dégagement. المان المامعة المان ا Plan



Le plan des restes du Palats, après le dégagement. Plan of the Palace remains, after disengagement.

DIRECTORATE OF ANTIQUITIES

Remains of the

ABBASSID PALACE

in the

BAGHDAD CITADEL

With seven pictures and 47 plates.)

The shirt of the state of the s

BAGHDAD
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS,
1935.